



Foto Västerbottens museums arkiv


Förslag till återbruk av detaljer på f d varmbadhusets fasad, Umeå

- Vid ändring av fönsteröppningar i byggnadens källarvåning till ursprungligt utseende återanvänds i första hand befintligt tegel.
- Ett lämpligt parti av fasadens befintliga fasspontpanel återanvänds.
- Så många som möjligt eller ett antal av byggnadens befintliga och dekorativt utformade fönsteröverstycken återanvänds.
- Ett antal av takets kontursågade taktassar återanvänds.
- Vid återuppmurning av takets två skorstenar återanvänds om möjligt tegel från befintliga skorstenar.

Umeå 31 augusti 2016

Lena Tengné
Byggnadsantikvarie
Fyrvaktaren HB





Fasad mot älven. Befintligt utseende. Sockelvåningen bevaras och restaureras till ursprungligt utseende




Fasad mot gården. Befintligt utseende. Sockelvåningen bevaras och restaureras till ursprungligt utseende. Verandan kommer inte att återanvändas.



Ett antal taktassar demonteras och återanvänds.







Tegel i skorstenar återvänds om möjligt. Trappade krön återskapas och endast nedre delen av skorstenarna plåtkläs.



Fönsteröverstycken demonteras och återvänds i lämplig omfattning.



Detalj av dekorativt fönsteröverstycke. Dekoren är idag övermålad med vit färg.



De utborrade och utskurna dekorationerna har ursprungligen varit målade i avvikande färg, som här på ett hus i kv Matrosen intill Stadshuset.